



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0154

N. Orden: KAUFNSN

Fecha: 29/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 20101

N° Económico: 70023968

Horómetro: 3008 HRS

## CALENTAMIENTO DE MOTOR:

## LAVADO DE RADIADOR





VHSA-0154

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0154

N. Orden: KAUFNSN

Fecha: 29/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45


Serie: 20101

N° Económico: 70023968

Horómetro: 3008 HRS

## CALENTAMIENTO DE MOTOR:

## LAVADO DE RADIADOR





VHSA-0154

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0154

N. Orden: KAUFNS

Fecha: 29/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 20101

N° Económico: 70023968

Horómetro: 3008 HRS

**CALENTAMIENTO DE MOTOR:****LAVADO DE RADIADOR**



VHSA-0154

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0154

N. Orden: KAUFNS

Fecha: 29/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 20101

N° Económico: 70023968

Horómetro: 3008 HRS

**CALENTAMIENTO DE MOTOR:****LAVADO DE RADIADOR**



VHSA-0154

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0154

N. Orden: KAUFNS

Fecha: 29/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 20101

N° Económico: 70023968

Horómetro: 3008 HRS

**CALENTAMIENTO DE MOTOR:****LAVADO DE RADIADOR**



VHSA-0154

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0154

N. Orden: KAUFNS

Fecha: 29/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 20101

N° Económico: 70023968

Horómetro: 3008 HRS

## CALENTAMIENTO DE MOTOR:

### REVISION DEL NIVEL DE FLUIDOS DEL MOTOR





VHSA-0154

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0154

N. Orden: KAUFNSN

Fecha: 29/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 20101

N° Económico: 70023968

Horómetro: 3008 HRS

## CALENTAMIENTO DE MOTOR:

### REVISION DEL NIVEL DE FLUIDOS DEL MOTOR





VHSA-0154

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0154

N. Orden: KAUFNS

Fecha: 29/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 20101

N° Económico: 70023968

Horómetro: 3008 HRS

**OBSERVACIONES:**

- REQUIERE CAMBIO DE LLANTAS YA QUE ESTAS SE ENCUENTRAN DESGASTADAS
- REQUIERE CAMBIO DE CINTURON DE SEGURIDAD YA QUE ESTE SE TRABA





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0154

N. Orden: KAUFNS

Fecha: 29/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 20101

N° Económico: 70023968

Horómetro: 3008 HRS

## OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE LLANTAS YA QUE ESTAS SE ENCUENTRAN DESGASTADAS
- REQUIERE CAMBIO DE CINTURON DE SEGURIDAD YA QUE ESTE SE TRABA





VHSA-0154

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0154

N. Orden: KAUFNS

Fecha: 29/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 20101

N° Económico: 70023968

Horómetro: 3008 HRS

## OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE LLANTAS YA QUE ESTAS SE ENCUENTRAN DESGASTADAS
- REQUIERE CAMBIO DE CINTURON DE SEGURIDAD YA QUE ESTE SE TRABA

