




Empresa: CORONA	Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0125	N. Orden: KAUF1889	Fecha: 04/05/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 7FGCU25	Serie: 75466	Capacidad:	Horómetro: 10902.5 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS: CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: CORONA	Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0125	N. Orden: KAUF1889	Fecha: 04/05/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 7FGCU25	Serie: 75466	Capacidad:	Horómetro: 10902.5 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS:

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: CORONA	Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0125	N. Orden: KAUF1889	Fecha: 04/05/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 7FGCU25	Serie: 75466	Capacidad:	Horómetro: 10902.5 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS:

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0125

N. Orden: KAUF1889

Fecha: 04/05/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 7FGCU25

Serie: 75466

Capacidad:

Horómetro: 10902.5 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS:**CAMBIO DE FILTRO DE AIRE**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0125

N. Orden: KAUF1889

Fecha: 04/05/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 7FGCU25

Serie: 75466

Capacidad:

Horómetro: 10902.5 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS:**CAMBIO DE FILTRO DE AIRE**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0125

N. Orden: KAUF1889

Fecha: 04/05/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 7FGCU25

Serie: 75466

Capacidad:

Horómetro: 10902.5 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS:

LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: CORONA	Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0125	N. Orden: KAUF1889	Fecha: 04/05/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 7FGCU25	Serie: 75466	Capacidad:	Horómetro: 10902.5 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS:

LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0125

N. Orden: KAUF1889

Fecha: 04/05/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 7FGU25

Serie: 75466

Capacidad:

Horómetro: 10902.5 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS:

LUBRICADO EN GENERAL (GRASERAS)





Empresa: CORONA	Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0125	N. Orden: KAUF1889	Fecha: 04/05/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 7FGCU25	Serie: 75466	Capacidad:	Horómetro: 10902.5 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS:

LUBRICADO EN GENERAL (GRASERAS)





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0125

N. Orden: KAUF1889

Fecha: 04/05/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 7FGCU25

Serie: 75466

Capacidad:

Horómetro: 10902.5 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS:

LUBRICADO DE CADENAS





Empresa: CORONA	Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0125	N. Orden: KAUF1889	Fecha: 04/05/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 7FGCU25	Serie: 75466	Capacidad:	Horómetro: 10902.5 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS:

LUBRICADO DE CADENAS





Empresa: CORONA	Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0125	N. Orden: KAUF1889	Fecha: 04/05/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 7FGCU25	Serie: 75466	Capacidad:	Horómetro: 10902.5 HRS

OBSERVACIONES:

- SE CALIBRAN FRENOS Y SE PURGAN LINEAS DE FRENO
- SE SACA ACEITE DE TRANSMISION YA QUE ESTABA PASADO DEL NIVEL
- TORRETA NO FUNSIONA
- FALLA EN RESORTE DE PEDAL DE ACERCAMIENTO
- REQUIERE CAMBIO DE BANDA DEL ALTERNADOR
- TORNILLO DEL TENSOR QUEBRADO
- RUIDO ANORMAL EN MOTOR ARRANCADO EN FRIO
- REQUIERE REVISION Y LIMPIEZA DE BALATAS
- REQUIERE CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS