



Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF1876	Fecha: 02/05/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232567	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 102433 HRS

SE CAYO BALERO DE MASTIL:

DESMONTAJE DE CARRETILLA DE MASTIL PARA CAMBIO DE 2 BALEROS DAÑADOS






Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF1876	Fecha: 02/05/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232567	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 102433 HRS

SE CAYO BALERO DE MASTIL:


DESMONTAJE DE CARRETILLA DE MASTIL PARA CAMBIO DE 2 BALEROS DAÑADOS





Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF1876	Fecha: 02/05/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232567	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 102433 HRS

SE CAYO BALERO DE MASTIL: DESMONTAJE DE CARRETILLA DE MASTIL PARA CAMBIO DE 2 BALEROS DAÑADOS





Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF1876	Fecha: 02/05/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232567	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 102433 HRS

SE CAYO BALERO DE MASTIL: DESMONTAJE DE CARRETILLA DE MASTIL PARA CAMBIO DE 2 BALEROS DAÑADOS





Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF1876	Fecha: 02/05/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232567	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 102433 HRS

SE CAYO BALERO DE MASTIL: DESMONTAJE DE CARRETILLA DE MASTIL PARA CAMBIO DE 2 BALEROS DAÑADOS





Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF1876	Fecha: 02/05/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232567	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 102433 HRS

SE CAYO BALERO DE MASTIL:

DESMONTAJE DE CARRETILLA DE MASTIL PARA CAMBIO DE 2 BALEROS DAÑADOS





Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF1876	Fecha: 02/05/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232567	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 102433 HRS

SE CAYO BALERO DE MASTIL:

DESMONTAJE DE CARRETILLA DE MASTIL PARA CAMBIO DE 2 BALEROS DAÑADOS





Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF1876	Fecha: 02/05/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232567	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 102433 HRS

SE CAYO BALERO DE MASTIL:

DESMONTAJE DE CARRETILLA DE MASTIL PARA CAMBIO DE 2 BALEROS DAÑADOS





Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF1876	Fecha: 02/05/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232567	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 102433 HRS

SE CAYO BALERO DE MASTIL: LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF1876	Fecha: 02/05/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232567	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 102433 HRS

SE CAYO BALERO DE MASTIL: LAVADO A PRESION EN GENERAL

