



Empresa: YEO CONSTRUCTORES

Solicitante:

Código QR: MONT-16

N. Orden: KAUF1919

Fecha: 11/05/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H50T

Serie: H2X394H00145

Capacidad: 5 TON

Horómetro: 9339.5 HRS

NO ENCIENDE:

SE LIMPIAN CONTACTOS DE LAS BOBINAS, CALIBRACION AL POTENCIOMETRO DE AVANCE Y REVERSA





MONT-11

Empresa: YEO CONSTRUCTORES

Solicitante:

Código QR: MONT-16

N. Orden: KAUF1919

Fecha: 11/05/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H50T

Serie: H2X394H00145

Capacidad: 5 TON

Horómetro: 9339.5 HRS

NO ENCIENDE:

SE LIMPIAN CONTACTOS DE LAS BOBINAS, CALIBRACION AL POTENCIOMETRO DE AVANCE Y REVERSA





MONT-11

Empresa: YEO CONSTRUCTORES

Solicitante:

Código QR: MONT-16

N. Orden: KAUF1919

Fecha: 11/05/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H50T

Serie: H2X394H00145

Capacidad: 5 TON

Horómetro: 9339.5 HRS

OBSERVACIONES:

- SE ENCUENTRAN 4 LLANTAS CON DAÑO SEVERO, OCACIONADO POR MALA APLICACIÓN EN SU PISO DE TRABAJO





Empresa: YEO CONSTRUCTORES

Solicitante:

Código QR: MONT-16

N. Orden: KAUF1919

Fecha: 11/05/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H50T

Serie: H2X394H00145

Capacidad: 5 TON

Horómetro: 9339.5 HRS

OBSERVACIONES:

- SE ENCUENTRAN 4 LLANTAS CON DAÑO SEVERO, OCACIONADO POR MALA APLICACIÓN EN SU PISO DE TRABAJO





Empresa: YEO CONSTRUCTORES

Solicitante:

Código QR: MONT-16

N. Orden: KAUF1919

Fecha: 11/05/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H50T

Serie: H2X394H00145

Capacidad: 5 TON

Horómetro: 9339.5 HRS

OBSERVACIONES:

- SE ENCUENTRAN 4 LLANTAS CON DAÑO SEVERO, OCACIONADO POR MALA APLICACIÓN EN SU PISO DE TRABAJO





MONT-11

Empresa: YEO CONSTRUCTORES

Solicitante:

Código QR: MONT-16

N. Orden: KAUF1919

Fecha: 11/05/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H50T

Serie: H2X394H00145

Capacidad: 5 TON

Horómetro: 9339.5 HRS

OBSERVACIONES:

- SE ENCUENTRAN 4 LLANTAS CON DAÑO SEVERO, OCACIONADO POR MALA APLICACIÓN EN SU PISO DE TRABAJO





MONT-11

Empresa: YEO CONSTRUCTORES

Solicitante:

Código QR: MONT-16

N. Orden: KAUF1919

Fecha: 11/05/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H50T

Serie: H2X394H00145

Capacidad: 5 TON

Horómetro: 9339.5 HRS

OBSERVACIONES:

- SE ENCUENTRAN 4 LLANTAS CON DAÑO SEVERO, OCACIONADO POR MALA APLICACIÓN EN SU PISO DE TRABAJO





Empresa: YEO CONSTRUCTORES

Solicitante:

Código QR: MONT-16

N. Orden: KAUF1919

Fecha: 11/05/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H50T

Serie: H2X394H00145

Capacidad: 5 TON

Horómetro: 9339.5 HRS

OBSERVACIONES:

- SE ENCUENTRAN 4 LLANTAS CON DAÑO SEVERO, OCACIONADO POR MALA APLICACIÓN EN SU PISO DE TRABAJO





MONT-11

Empresa: YEO CONSTRUCTORES

Solicitante:

Código QR: MONT-16

N. Orden: KAUF1919

Fecha: 11/05/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H50T

Serie: H2X394H00145

Capacidad: 5 TON

Horómetro: 9339.5 HRS

OBSERVACIONES:

- SE ENCUENTRAN 4 LLANTAS CON DAÑO SEVERO, OCACIONADO POR MALA APLICACIÓN EN SU PISO DE TRABAJO

