



KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx

Empresa: IPBJ

Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0095

N. Orden: KAUF1936

Fecha: 12/05/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232428

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 7522.6

CAMBIO DE BALEROS:

CAMBIO DE BALEROS DE MASTIL



Empresa: IPBJ

Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0095

N. Orden: KAUF1936

Fecha: 12/05/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232428

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 7522.6

CAMBIO DE BALEROS:

CAMBIO DE BALEROS DE MASTIL





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx

Empresa: IPBJ

Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0095

N. Orden: KAUF1936

Fecha: 12/05/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232428

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 7522.6

CAMBIO DE BALEROS:

CAMBIO DE BALEROS DE MASTIL



Empresa: IPBJ

Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA Código QR: VHSA-0095 N. Orden: KAUF1936 Fecha: 12/05/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232428

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 7522.6

OBSERVACIONES:

- EJE DAÑADO DEL LADO DERECHO
- DAÑOS EN BALERO DE SOBRECARGAS Y ARANDELAS DESAJUSTADAS

