



VHSA-0154

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0154

N. Orden: KAUF1930

Fecha: 11/05/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 20101

N° Económico: 70023968

Horómetro: 3139.6 HRS

LLANTAS TRASERAS DAÑADAS: PRENSADO DE LLANTAS TRASERAS





VHSA-0154

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0154

N. Orden: KAUF1930

Fecha: 11/05/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 20101

N° Económico: 70023968

Horómetro: 3139.6 HRS

LLANTAS TRASERAS DAÑADAS: PRENSADO DE LLANTAS TRASERAS





VHSA-0154

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0154

N. Orden: KAUF1930

Fecha: 11/05/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 20101

N° Económico: 70023968

Horómetro: 3139.6 HRS

LLANTAS TRASERAS DAÑADAS: DESMONTAJE Y MONTAJE DE LLANTAS





VHSA-0154

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0154

N. Orden: KAUF1930

Fecha: 11/05/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 20101

N° Económico: 70023968

Horómetro: 3139.6 HRS

LLANTAS TRASERAS DAÑADAS: DESMONTAJE Y MONTAJE DE LLANTAS





VHSA-0154

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0154

N. Orden: KAUF1930

Fecha: 11/05/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 20101

N° Económico: 70023968

Horómetro: 3139.6 HRS

LLANTAS TRASERAS DAÑADAS: DESMONTAJE Y MONTAJE DE LLANTAS





VHSA-0154

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0154

N. Orden: KAUF1930

Fecha: 11/05/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 20101

N° Económico: 70023968

Horómetro: 3139.6 HRS

LLANTAS TRASERAS DAÑADAS: DESMONTAJE Y MONTAJE DE LLANTAS

