



MONT-14

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: MONT-14

N. Orden: KAUF1955

Fecha: 16/05/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H50FT

Serie: P177V02709N

N° Económico: MONT-14

Horómetro: 8368 HRS

NO FRENA CORRECTAMENTE: REEMPLAZO DE BALATAS





MONT-14

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: MONT-14

N. Orden: KAUF1955

Fecha: 16/05/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H50FT

Serie: P177V02709N

N° Económico: MONT-14

Horómetro: 8368 HRS

NO FRENA CORRECTAMENTE:

REEMPLAZO DE BALATAS





MONT-14

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: MONT-14

N. Orden: KAUF1955

Fecha: 16/05/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H50FT

Serie: P177V02709N

N° Económico: MONT-14

Horómetro: 8368 HRS

NO FRENA CORRECTAMENTE:

REEMPLAZO DE BALATAS





MONT-14

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: MONT-14

N. Orden: KAUF1955

Fecha: 16/05/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H50FT

Serie: P177V02709N

N° Económico: MONT-14

Horómetro: 8368 HRS

NO FRENA CORRECTAMENTE:**REEMPLAZO DE RETENES**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: MONT-14

N. Orden: KAUF1955

Fecha: 16/05/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H50FT

Serie: P177V02709N

N° Económico: MONT-14

Horómetro: 8368 HRS

NO FRENA CORRECTAMENTE:

REEMPLAZO DE CILINDRO DE FRENOS





MONT-14

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: MONT-14

N. Orden: KAUF1955

Fecha: 16/05/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H50FT

Serie: P177V02709N

N° Económico: MONT-14

Horómetro: 8368 HRS

NO FRENA CORRECTAMENTE: REEMPLAZO DE CILINDRO DE FRENOS

