



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0144

N. Orden: KAUF1908

Fecha: 04/05/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 37900

Económico: 70009044

Horómetro:

REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS:

REEMPLAZO DE CILINDRO DE FRENOS





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0144

N. Orden: KAUF1908

Fecha: 04/05/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25


Serie: 37900

Económico: 70009044

Horómetro:

REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS:

REEMPLAZO DE JUEGO DE BALATAS DE FRENOS





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0144

N. Orden: KAUF1908

Fecha: 04/05/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 37900

Económico: 70009044

Horómetro:

REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS:

REEMPLAZO DE JUEGO DE BALATAS DE FRENOS

