



Empresa: DISTRIBUIDORA DE TABASCO	Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0123	N. Orden: KAUF1023	Fecha: 06/10/2022
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU25	Serie: 32273	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
DESMONTAJE DE LLANTAS VHSA – MONTAJE EN PALENQUE





VHSA-0123

Empresa: DISTRIBUIDORA DE TABASCO	Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0123	N. Orden: KAUF1023	Fecha: 06/10/2022
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU25	Serie: 32273	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

DESMONTAJE DE LLANTAS VHSA – MONTAJE EN PALENQUE





VHSA-0123

Empresa: DISTRIBUIDORA DE TABASCO	Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0123	N. Orden: KAUF1023	Fecha: 06/10/2022
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU25	Serie: 32273	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

DESMONTAJE DE LLANTAS VHSA – MONTAJE EN PALENQUE





Empresa: DISTRIBUIDORA DE TABASCO	Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0123	N. Orden: KAUF1023	Fecha: 06/10/2022
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU25	Serie: 32273	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro: HRS

OBSERVACIONES:

LAS LLANTAS FUERON COLOCADAS AL EQUIPO:

TOYOTA
MODELO: 32-8FG25
SERIE: 308FG25-91688