



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N. Orden: KAUF1575

Fecha: 21/02/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T

Serie: H2X394J0332

N° Económico: 700021082

Horómetro: 3383.6 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE BUJIA, TENIA AGUA





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N. Orden: KAUF1575

Fecha: 21/02/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T

Serie: H2X394J0332

N° Económico: 700021082

Horómetro: 3383.6 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:**CAMBIO DE BUJIA**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N. Orden: KAUF1575

Fecha: 21/02/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T

Serie: H2X394J0332

N° Económico: 700021082

Horómetro: 3383.6 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N. Orden: KAUF1575

Fecha: 21/02/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T

Serie: H2X394J0332

N° Económico: 700021082

Horómetro: 3383.6 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ENGRASADO EN GENERAL

