



MONT-04

Empresa: MALTA TEXO	Solicitante:	Código QR: MONT-03	N. Orden: KAUF1460	Fecha: 22/02/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU30	Serie: 65554	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro: 11400.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





MONT-04

Empresa: MALTA TEXO	Solicitante:	Código QR: MONT-03	N. Orden: KAUF1460	Fecha: 22/02/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU30	Serie: 65554	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro: 11400.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





MONT-04

Empresa: MALTA TEXO	Solicitante:	Código QR: MONT-03	N. Orden: KAUF1460	Fecha: 22/02/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU30	Serie: 65554	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro: 11400.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





MONT-04

Empresa: MALTA TEXO	Solicitante:	Código QR: MONT-03	N. Orden: KAUF1460	Fecha: 22/02/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU30	Serie: 65554	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro: 11400.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: REVISION Y NIVELADO DE TODOS LOS FLUIDOS





MONT-04

Empresa: MALTA TEXO	Solicitante:	Código QR: MONT-03	N. Orden: KAUF1460	Fecha: 22/02/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU30	Serie: 65554	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro: 11400.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: LAVADO A PRESION EN GENERAL







MONT-04

Empresa: MALTA TEXO	Solicitante:	Código QR: MONT-03	N. Orden: KAUF1460	Fecha: 22/02/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU30	Serie: 65554	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro: 11400.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ENGRASADO EN GENERAL





MONT-04

Empresa: MALTA TEXO	Solicitante:	Código QR: MONT-03	N. Orden: KAUF1460	Fecha: 22/02/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU30	Serie: 65554	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro: 11400.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

LUBRICADO DE CADENAS





MONT-04

Empresa: MALTA TEXO	Solicitante:	Código QR: MONT-03	N. Orden: KAUF1460	Fecha: 22/02/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU30	Serie: 65554	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro: 11400.3 HRS

OBSERVACIONES:

- BALLONETA DE TRANSMISION DAÑADA, PENDIENTE PARA CAMBIAR.
- EL EQUIPO NO SE ENCONTRO LAVADO POR MOTIVO QUE NO HAY LLAVE DE AGUA (BRINDARON RECURSOS PARA LAVARLO)
- AGUA ANTICONGELANTE 1 LT
- ACEITE DE TRANSMISION 2 LITROS
- GRASA LUBRICANTE 1KG
- NO SE LLEVO BOTES DE AGUA, BRINDARON AGUA.