



Empresa: CORONA	Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0125	N. Orden: KAUF2059	Fecha: 12/06/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 7FGCU25	Serie: 75466	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro: 11043.6 HRS

INSTALACION DE ACCESORIOS:

CAMBIO DE TORRETA





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0125

N. Orden: KAUF2059

Fecha: 12/06/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 7FGCU25

Serie: 75466

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 11043.6 HRS

INSTALACION DE ACCESORIOS:**INSTALACION DE TORNILLO TENSOR DE BANDA DE ALTERNADOR**



Empresa: CORONA	Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0125	N. Orden: KAUF2059	Fecha: 12/06/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 7FGCU25	Serie: 75466	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro: 11043.6 HRS

OBSERVACIONES:

- Se arregló el mecanismo de freno.
- Requiere reemplazo de liquido de frenos.