



Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO
JUAREZ

Solicitante: LIC. GLADIS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0091

N. Orden: KAUF1966

Fecha: 19/05/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232566

N° Económico: 2566

Horómetro: 9645 HRS

REVISION EN GENERAL:

INSTALACION DE CUARTOS DELANTEROS.





Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO
JUAREZ

Solicitante: LIC. GLADIS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0091

N. Orden: KAUF1966

Fecha: 19/05/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232566

N° Económico: 2566

Horómetro: 9645 HRS

REVISION EN GENERAL:

REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR.





VHSA - 0091

Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO
JUAREZ

Solicitante: LIC. GLADIS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0091

N. Orden: KAUF1966

Fecha: 19/05/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232566

N° Económico: 2566

Horómetro: 9645 HRS

REVISION EN GENERAL: LIMPIEZA DE RADIADOR.





Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO
JUAREZ

Solicitante: LIC. GLADIS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0091

N. Orden: KAUF1966

Fecha: 19/05/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232566

N° Económico: 2566

Horómetro: 9645 HRS

REVISION EN GENERAL:

CAMBIO DE BOBINA DE BANCO HIDRAULICO.

