



VHSA - 0091

Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO
JUAREZSolicitante: ING. JUAN CARLOS
ZANTELLA

Código QR: VHSA-0091

N. Orden: KAUF1967

Fecha: 19/05/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232566

N° Económico: 2566

Horómetro: 96450HRS

REPARACIÓN DE EJE DE DIRECCION:

REEMPLAZO DE KIT DE PERNO REY LADO IZQUIERDO .



Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO
JUAREZSolicitante: ING. JUAN CARLOS
ZENTELLA

Código QR: VHSA-0091

N. Orden: KAUF1967

Fecha: 19/05/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232566

N° Económico: 2566

Horómetro: 96450 HRS

REPARACIÓN DE EJE DE DIRECCION:

REEMPLAZO DE KIT DE PERNO REY DE LADO DERECHO.





Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO
JUAREZ

Solicitante: ING. JUAN CARLOS
ZANTELLA

Código QR: VHSA-0091

N. Orden: KAUF1967

Fecha: 19/05/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232566

N° Económico: 2566

Horómetro: 96450 HRS

REPARACIÓN DE EJE DE DIRECCION:

CAMBIO DE PERNO REY DE LADO DERECHO.





Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO
JUAREZ

Solicitante: ING. JUAN CARLOS
ZANTELLA

Código QR: VHSA-0091

N. Orden: KAUF1967

Fecha: 19/05/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232566

N° Económico: 2566

Horómetro: 96450HRS

REPARACIÓN DE EJE DE DIRECCION:

CAMBIO DE PERNO REY DE LADO IZQUIERDO.





VHSA - 0091

Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO
JUAREZSolicitante: ING. JUAN CARLOS
ZANTELLA

Código QR: VHSA-0091

N. Orden: KAUF1967

Fecha: 19/05/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232566

N° Económico: 2566

Horómetro: 96450 HRS

REPARACIÓN DE EJE DE DIRECCION:**CAMBIO DE JUEGOS DE PERNO REY DE DIRECCION.**