



Empresa: MS PETROLEROS

Equipo: CLARK

Solicitante: ING. GUSTAVO ORTIZ

Modelo: HCDP55

Código VHSA-0068

Serie: CDP460D0053GEF9612

N. Orden: KAUF2028

N° Económico:

Fecha: 05/06/2023

Horómetro: 4,544 HRS

REPARACION DE MOTOR:

ARMADO DE MOTOR





Empresa: MS PETROLEROS

Solicitante: ING. GUSTAVO ORTIZ

Código VHSA-0068

N. Orden: KAUF2028

Fecha: 05/06/2023

Equipo: CLARK

Modelo: HCDP55

Serie: CDP460D0053GEF9612

N° Económico:

Horómetro: 4,544 HRS

REPARACION DE MOTOR:

REEMPLAZO DE JUNTAS DEL FRENTE DE MOTOR





Empresa: MS PETROLEROS

Solicitante: ING. GUSTAVO ORTIZ

Código VHSA-0068

N. Orden: KAUF2028

Fecha: 05/06/2023

Equipo: CLARK

Modelo: HCDP55

Serie: CDP460D0053GEF9612

N° Económico:

Horómetro: 4,544 HRS

OBSERVACIONES :

- EL MOTOR TIRA COMPRESION DEBIDO A LA FALLA PODRA TENER FUGAS DE ACEITE
- REQUIERE SERVICIO ELECTRICO
- REQUIERE MOTOR DE ARRANQUE QUE SUFRE CORTO
- REQUIERE SERVICIO DE ARRANQUE