



VHSA-020

Empresa: CIPRES

Solicitante:

Código QR: VHSA-0020

N. Orden: KAUF2134

Fecha: 24/06/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FD30NM

Serie: AF14F00105

N° Económico:

Horómetro: 4,007.1HRS

REVISION Y DIAGNOSTICO:

SE REEMPLAZA KIT DE HERRAJES DE BALATAS.





VHSA-020

Empresa: CIPRES

Solicitante:

Código QR: VHSA-0020

N. Orden: KAUF2134

Fecha: 24/06/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FD30NM

Serie: AF14F00105

N° Económico:

Horómetro: 4,007.1HRS

REVISION Y DIAGNOSTICO:

SE REEMPLAZA JUEGOS DE BALATAS DELANTERAS.





Empresa: CIPRES	Solicitante:	Código QR: VHSA-0020	N. Orden: KAUF2134	Fecha: 24/06/2023
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FD30NM	Serie: AF14F00105	N° Económico:	Horómetro: 4,007.1HRS

REVISION Y DIAGNOSTICO:

SE ENGRASA BALEROS .





Empresa: CIPRES	Solicitante:	Código QR: VHSA-0020	N. Orden: KAUF2134	Fecha: 24/06/2023
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FD30NM	Serie: AF14F00105	N° Económico:	Horómetro: 4,007.1HRS

OBSERVACIÓN:

- TORRETA NO FUNCIONA .