



Empresa: BATAB

Solicitante:

Código QR: MONT-18

N. Orden: KAUF2135

Fecha: 26/06/2023

Equipo: HELI

Modelo: CPQYD70

Serie: 250701K5676

N° Económico:

Horómetro: 2,034.4HRS

REVISION Y REPARACIÓN :

REEMPLAZO DE TAPA DE DISTRIBUCIÓN.





Empresa: BATAB

Solicitante:

Código QR: MONT-18

N. Orden: KAUF2135

Fecha: 26/06/2023

Equipo: HELI

Modelo: CPQYD70


Serie: 250701K5676

N° Económico:

Horómetro: 2,034.4HRS

REVISION Y REPARACIÓN :

REEMPLAZO DE ROTOR DE DISTRIBUCION.





Empresa: BATAB	Solicitante:	Código QR: MONT-18	N. Orden: KAUF2135	Fecha: 26/06/2023
Equipo: HELI	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5676	N° Económico:	Horómetro: 2,034.4HRS

REVISION Y REPARACIÓN : REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa: BATAB	Solicitante:	Código QR: MONT-18	N. Orden: KAUF2135	Fecha: 26/06/2023
Equipo: HELI	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5676	N° Económico:	Horómetro: 2,034.4HRS

OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE CABLES DE BUJIAS

