



Empresa: UPL	Solicitante:	Código QR: VHSA-0113	N. Orden: KAUF2139	Fecha: 26/06/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP30N	Serie: AT13G02029	N° Económico:	Horómetro: 3,400 HRS

CODIGO E-32, EQUIPO PRESENTA CALENTAMIENTO:

SE ELIMINA CÓDIGO E-32 EN TABLERO.





Empresa: UPL	Solicitante:	Código QR: VHSA-0113	N. Orden: KAUF2139	Fecha: 26/06/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP30N	Serie: AT13G02029	N° Económico:	Horómetro: 3,400 HRS

CODIGO E-32, EQUIPO PRESENTA CALENTAMIENTO:

NIVELACION DE ACEITE DE MOTOR (2.25LTS).





VHSA-0113

Empresa: UPL

Solicitante:

Código QR: VHSA-0113

N. Orden: KAUF2139

Fecha: 26/06/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP30N

Serie: AT13G02029

N° Económico:

Horómetro: 3,400 HRS


**CODIGO E-32, EQUIPO PRESENTA CALENTAMIENTO:
LAVADO A PRESION A SISTEMA DE RIFRERACION**





Empresa: UPL	Solicitante:	Código QR: VHSA-0113	N. Orden: KAUF2139	Fecha: 26/06/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP30N	Serie: AT13G02029	N° Económico:	Horómetro: 3,400 HRS

CODIGO E-32, EQUIPO PRESENTA CALENTAMIENTO:
LAVADO A PRESION A SISTEMA DE RIFRERACION





Empresa: UPL	Solicitante: LIC. ALMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0013	N. Orden: KAUF2139	Fecha: 26/06/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: GP30N	Serie: AT13G229	Nº Económico:	Horómetro: 3,400 HRS

OBSERVACIONES:

- EL EQUIPO NECESITA LOS MANTENIMIENTOS
- REQUIERE CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENO
- DEPOSITO DE LIQUIDO DE FRENO REQUIERE LIMPIEZA, ESTA SUCIO

NOTA: EL EQUIPO TIENE MÁS DE DOS AÑOS SIN MANTENIMIENTO, SE REQUIERE EL SERVICIO.