



Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES

Solicitante:

Código QR: MONT-15

N. Orden: KAUF1855

Fecha: 24/04/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393H00604

N° Económico: MONT-15

Horómetro: 2,460 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

ESTADO DEL EQUIPO





Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES

Solicitante:

Código QR: MONT-15

N. Orden: KAUF1855

Fecha: 24/04/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393H00604

N° Económico: MONT-15

Horómetro: 2,460 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

ESTADO DEL EQUIPO





Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES

Solicitante:

Código QR: MONT-15

N. Orden: KAUF1855

Fecha: 24/04/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393H00604

N° Económico: MONT-15

Horómetro: 2,460 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: COMBUSTIBLE CONTAMINADO





Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES Solicitante: Código QR: MONT-15

N. Orden: KAUF1855

Fecha: 24/04/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393H00604

N° Económico: MONT-15

Horómetro: 2,460 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE





Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES

Solicitante:

Código QR: MONT-15

N. Orden: KAUF1855

Fecha: 24/04/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393H00604

N° Económico: MONT-15

Horómetro: 2,460 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:**CAMBIO DE FILTRO ACUMULADOR DE COMBUSTIBLE**



MONT-15

Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	Código QR: MONT-15	N. Orden: KAUF1855	Fecha: 24/04/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H35D	Serie: H2X393H00604	N° Económico: MONT-15	Horómetro: 2,460 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

ESCANEAO DE MONTACARGAS

