



VHSA - 0084

Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO
JUAREZ

Solicitante: ING. JUAN CARLOS
ZENTELLA

Código QR: VHSA-0084

N. Orden: KAUF2074

Fecha: 13/06/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232567

N° Económico: 2567

Horómetro: 10323 HRS

REPARACIÓN DE RINES:

REPARACIÓN DE RINES.





VHSA - 0084

Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO
JUAREZ

Solicitante: ING. JUAN CARLOS
ZENTELLA

Código QR: VHSA-0084

N. Orden: KAUF2074

Fecha: 13/06/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232567

N° Económico: 2567

Horómetro: 10323 HRS

REPARACIÓN DE RINES:

REPARACIÓN DE RINES.





Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO
JUAREZ

Solicitante: JUAN CARLOS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0084

N. Orden: KAUF2074

Fecha: 13/06/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232567

N° Económico: 2567

Horómetro: 10323 HRS

REPARACIÓN DE RINES: REPARACIÓN DE RINES.





VHSA - 0084

Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO
JUAREZSolicitante: ING. JUAN CARLOS
ZENTELLA

Código QR: VHSA-0084

N. Orden: KAUF2074

Fecha: 13/06/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232567

N° Económico: 2567

Horómetro: 10323 HRS

REPARACIÓN DE RINES:

PINTURA DE RINES.

