



MONT-06

Empresa: BATAB

Solicitante:

Código QR: MONT-06

N. Orden: KAUF2087

Fecha: 16/06/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H40D-02

Serie: H2X394462030

N° Económico: MONT-06

Horómetro: 7,387.6HRS

TIENE PROBLEMAS AL ARRANCAR :
REEMPLAZO DE BOMBA DE INYECCION





Empresa: BATAB

Solicitante:

Código QR: MONT-06

N. Orden: KAUF2087

Fecha: 16/06/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H40D-02

Serie: H2X394462030

N° Económico: MONT-06

Horómetro: 7,387.6HRS

TIENE PROBLEMAS AL ARRANCAR :

CAMBIO DE INYECTORES (4PZS)





Empresa: BATAB

Solicitante:

Código QR: MONT-06

N. Orden: KAUF2087

Fecha: 16/06/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H40D-02

Serie: H2X394462030

N° Económico: MONT-06

Horómetro: 7,387.6HRS

TIENE PROBLEMAS AL ARRANCAR :

REEMPLAZO DE FILTRO PRIMARIO Y SECUNDARIO DE DIESEL





Empresa: BATAB

Solicitante:

Código QR: MONT-06

N. Orden: KAUF2087

Fecha: 16/06/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H40D-02

Serie: H2X394462030

N° Económico: MONT-06

Horómetro: 7,387.6HRS

TIENE PROBLEMAS AL ARRANCAR :

REEMPLAZO DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACION





Empresa: BATAB

Solicitante:

Código QR: MONT-06

N. Orden: KAUF2087

Fecha: 16/06/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H40D-02

Serie: H2X394462030

N° Económico: MONT-06

Horómetro: 7,387.6HRS

TIENE PROBLEMAS AL ARRANCAR :

LAVADO DE TANQUE DIESEL





Empresa: BATAB

Solicitante:

Código QR: MONT-06

N. Orden: KAUF2087

Fecha: 16/06/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H40D-02

Serie: H2X394462030

N° Económico: MONT-06

Horómetro: 7,387.6HRS

TIENE PROBLEMAS AL ARRANCAR :

LAVADO DE TANQUE DIESEL





Empresa: BATAB	Solicitante:	Código QR: MONT-06	N. Orden: KAUF2087	Fecha: 16/06/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40D-02	Serie: H2X394462030	N° Económico: MONT-06	Horómetro: 7,387.6HRS

TIENE PROBLEMAS AL ARRANCAR : PROGRAMACION DE INYECTORES

