



VHSA-0161

Empresa: RESERVOIR GROUP

Solicitante: YOVANNY MORENO

Código QR: VHSA-0161

N. Orden: KAUF2144

Fecha: 28/06/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XL

Serie: D004V07018P

N° Económico: S/N

Horómetro: 4,198 HRS

CAMBIO DE KIT DE SELLOS Y REPARACIÓN DE SWITCH Y TORRETA: REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO





VHSA-0161

Empresa: RESERVOIR GROUP

Solicitante: YOVANNY MORENO

Código QR: VHSA-0161

N. Orden: KAUF2144

Fecha: 28/06/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XL

Serie: D004V07018P

N° Económico: S/N

Horómetro: 4,198 HRS

CAMBIO DE KIT DE SELLOS Y REPARACIÓN DE SWITCH Y TORRETA: INSTALACION DE SWITCH DE ARRANQUE





VHSA-0161

Empresa: RESERVOIR GROUP

Solicitante: YOVANNY MORENO

Código QR: VHSA-0161

N. Orden: KAUF2144

Fecha: 28/06/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XL

Serie: D004V07018P

N° Económico: S/N

Horómetro: 4,198 HRS

CAMBIO DE KIT DE SELLOS Y REPARACIÓN DE SWITCH Y TORRETA: INSTALACION DE TORRETA





Empresa: RESERVOIR GROUP

Solicitante: YOVANNY MORENO

Código QR: VHSA-0161

N. Orden: KAUF2144

Fecha: 28/06/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XL

Serie: D004V07018P

N° Económico: S/N

Horómetro: 4,198 HRS

MANTENIMIENTO DE RADIADOR: PURGADO DE ACEITE DE RADIADOR





VHSA-0161

Empresa: RESERVOIR GROUP

Solicitante: YOVANNY MORENO

Código QR: VHSA-0161

N. Orden: KAUF2144

Fecha: 28/06/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XL

Serie: D004V07018P

N° Económico: S/N

Horómetro: 4,198 HRS

CAMBIO DE KIT DE SELLOS Y REPARACIÓN DE SWITCH Y TORRETA: REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





VHSA-0161

Empresa: RESERVOIR GROUP

Solicitante: YOVANNY MORENO

Código QR: VHSA-0161

N. Orden: KAUF2144

Fecha: 28/06/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XL

Serie: D004V07018P

N° Económico: S/N

Horómetro: 4,198 HRS

CAMBIO DE KIT DE SELLOS Y REPARACIÓN DE SWITCH Y TORRETA:

DESMONTAJE DE CILINDROS DE INCLINACION PARA EL REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS





VHSA-0161

Empresa: RESERVOIR GROUP

Solicitante: YOVANNY MORENO

Código QR: VHSA-0161

N. Orden: KAUF2144

Fecha: 28/06/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XL

Serie: D004V07018P

N° Económico: S/N

Horómetro: 4,198 HRS

CAMBIO DE KIT DE SELLOS Y REPARACIÓN DE SWITCH Y TORRETA: REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACION





VHSA-0161

Empresa: RESERVOIR GROUP

Solicitante: YOVANNY MORENO

Código QR: VHSA-0161

N. Orden: KAUF2144

Fecha: 28/06/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XL

Serie: D004V07018P

N° Económico: S/N

Horómetro: 4,198 HRS

CAMBIO DE KIT DE SELLOS Y REPARACIÓN DE SWITCH Y TORRETA:

REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACION





VHSA-0161

Empresa: RESERVOIR GROUP

Solicitante: YOVANNY MORENO

Código QR: VHSA-0161

N. Orden: KAUF2144

Fecha: 28/06/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XL

Serie: D004V07018P

N° Económico: S/N

Horómetro: 4,198 HRS

CAMBIO DE KIT DE SELLOS Y REPARACIÓN DE SWITCH Y TORRETA:

REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACION





VHSA-0161

Empresa: RESERVOIR GROUP

Solicitante: YOVANNY MORENO

Código QR: VHSA-0161

N. Orden: KAUF2144

Fecha: 28/06/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XL

Serie: D004V07018P

N° Económico: S/N

Horómetro: 4,198 HRS

CAMBIO DE KIT DE SELLOS Y REPARACIÓN DE SWITCH Y TORRETA: RELLENO DE LIQUIDO DE FRENOS.





Empresa: RESERVOIR GROUP

Solicitante: YOVANNY MORENO

Código QR: VHSA-0161

N. Orden: KAUF2144

Fecha: 28/06/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XL

Serie: D004V07018P

N° Económico: S/N

Horómetro: 4,198 HRS

OBSERVACIONES:

- REPARACION Y CORRECCION DE CABLES DE SWITHC DE AVANCE CON CABLES DE BOBINA DE ENCENDIDO
- ENGRASADO DE MASTIL Y BALEROS DE MASTIL.