



Empresa: DOKA	Solicitante: JUAN MANUEL RUIZ	Código QR: MONT-13	N. Orden: KAUF2153	Fecha: 03/07/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40T-02	Serie: H2X394F02447	No. Econimico: MONT-13	Capacidad: 4 TN

REEMPLAZO DE LLANTAS:

REEMPLAZO DE LLANTAS DELANTERAS





Empresa: DOKA	Solicitante: JUAN MANUEL RUIZ	Código QR: MONT-13	N. Orden: KAUF2153	Fecha: 03/07/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40T-02	Serie: H2X394F02447	No. Econimico: MONT-13	Capacidad: 4 TN

REEMPLAZO DE LLANTAS:

REEMPLAZO DE LLANTAS DELANTERAS





Empresa: DOKA	Solicitante: JUAN MANUEL RUIZ	Código QR: MONT-13	N. Orden: KAUF2153	Fecha: 03/07/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40T-02	Serie: H2X394F02447	No. Econimico: MONT-13	Capacidad: 4 TN

REEMPLAZO DE LLANTAS:

REEMPLAZO DE LLANTAS DELANTERAS





Empresa: DOKA	Solicitante: JUAN MANUEL RUIZ	Código QR: MONT-13	N. Orden: KAUF2153	Fecha: 03/07/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40T-02	Serie: H2X394F02447	No. Economico: MONT-13	Capacidad: 4 TN

REEMPLAZO DE LLANTAS:

REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS





Empresa: DOKA	Solicitante: JUAN MANUEL RUIZ	Código QR: MONT-13	N. Orden: KAUF2153	Fecha: 03/07/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40T-02	Serie: H2X394F02447	No. Econimico: MONT-13	Capacidad: 4 TN

REEMPLAZO DE LLANTAS: REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS





Empresa: DOKA	Solicitante: JUAN MANUEL RUIZ	Código QR: MONT-13	N. Orden: KAUF2153	Fecha: 03/07/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40T-02	Serie: H2X394F02447	No. Econimico: MONT-13	Capacidad: 4 TN

REEMPLAZO DE LLANTAS:

REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS





Empresa: DOKA	Solicitante: JUAN MANUEL RUIZ	Código QR: MONT-13	N. Orden: KAUF2153	Fecha: 03/07/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40T-02	Serie: H2X394F02447	No. Economico: MONT-13	Capacidad: 4 TN

OBSERVACIONES:

- LLAVE DE ARRANQUE QUEBRADA





Empresa: DOKA	Solicitante: JUAN MANUEL RUIZ	Código QR: MONT-13	N. Orden: KAUF2153	Fecha: 03/07/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40T-02	Serie: H2X394F02447	No. Econimico: MONT-13	Capacidad: 4 TN

OBSERVACIONES:

- 1 BIRLO DE RUEDA DELANTERA QUEBRADO

