



Empresa: POLIPLAST

Solicitante: WALDO ALBERTO CARRASCOS

Código QR: VHSA-0085

N. Orden: KAUF2184

Fecha: 11/07/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D-02

Horómetro: 23773.2

No. Económico: S/N

Capacidad: 3.5 TN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS : REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: POLIPLAST

Solicitante: WALDO ALBERTO CARRASCOS

Código QR: VHSA-0085

N. Orden: KAUF2184

Fecha: 11/07/2023

Equipo: LINDE


Modelo: H35D-02

Horómetro: 23773.2

No. Económico: S/N

Capacidad: 3.5 TN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS : REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: POLIPLAST

Solicitante: WALDO ALBERTO CARRASCOS

Código QR: VHSA-0085

N. Orden: KAUF2184

Fecha: 11/07/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D-02

Horómetro: 23773.2

No. Económico: S/N

Capacidad: 3.5 TN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS : REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO





Empresa: POLIPLAST

Solicitante: WALDO ALBERTO CARRASCOS

Código QR: VHSA-0085

N. Orden: KAUF2184

Fecha: 11/07/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D-02

Horómetro: 23773.2

No. Económico: S/N

Capacidad: 3.5 TN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS : REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE SECUNDARIO





Empresa: POLIPLAST

Solicitante: WALDO ALBERTO CARRASCOS

Código QR: VHSA-0085

N. Orden: KAUF2184

Fecha: 11/07/2023

Equipo: LINDE


Modelo: H35D-02

Horómetro: 23773.2

No. Económico: S/N

Capacidad: 3.5 TN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS : REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa: POLIPLAST

Solicitante: WALDO ALBERTO CARRASCOS

Código QR: VHSA-0085

N. Orden: KAUF2184

Fecha: 11/07/2023

Equipo: LINDE


Modelo: H35D-02

Horómetro: 23773.2

No. Económico: S/N

Capacidad: 3.5 TN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS : REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa: POLIPLAST

Solicitante: WALDO ALBERTO CARRASCOS

Código QR: VHSA-0085

N. Orden: KAUF2184

Fecha: 11/07/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D-02

Horómetro: 23773.2

No. Económico: S/N

Capacidad: 3.5 TN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS :

LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: POLIPLAST

Solicitante: WALDO ALBERTO CARRASCOS

Código QR: VHSA-0085

N. Orden: KAUF2184

Fecha: 11/07/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D-02

Horómetro: 23773.2

No. Económico: S/N

Capacidad: 3.5 TN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS :

LAVADO A PRESION EN GENERAL





VHSA - 0085

Empresa: POLIPLAST

Solicitante: WALDO ALBERTO CARRASCOS

Código QR: VHSA-0085

N. Orden: KAUF2184

Fecha: 11/07/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D-02

Horómetro: 23773.2

No. Económico: S/N

Capacidad: 3.5 TN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS : LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: POLIPLAST

Solicitante: WALDO ALBERTO CARRASCOS

Código QR: VHSA-0085

N. Orden: KAUF2184

Fecha: 11/07/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D-02

Horómetro: 23773.2

No. Económico: S/N

Capacidad: 3.5 TN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS : ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: POLIPLAST

Solicitante: WALDO ALBERTO CARRASCOS

Código QR: VHSA-0085

N. Orden: KAUF2184

Fecha: 11/07/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D-02

Horómetro: 23773.2

No. Económico: S/N

Capacidad: 3.5 TN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS : LUBRICADO DE CADENAS





Empresa: POLIPLAST

Solicitante: WALDO ALBERTO CARRASCOS

Código QR: VHSA-0085

N. Orden: KAUF2184

Fecha: 11/07/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D-02

Horómetro: 23773.2

No. Económico: S/N

Capacidad: 3.5 TN

REEMPLAZO DE JOYSTICKS, PROGRAMACION Y CALIBRACION:

REEMPLAZO DE JOYSTICKS, PROGRAMACION Y CALIBRACION





Empresa: POLIPLAST

Solicitante: WALDO ALBERTO CARRASCOS

Código QR: VHSA-0085

N. Orden: KAUF2184

Fecha: 11/07/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D-02

Horómetro: 23773.2

No. Económico: S/N

Capacidad: 3.5 TN

REEMPLAZO DE JOYSTICKS, PROGRAMACION Y CALIBRACION:

REEMPLAZO DE JOYSTICKS, PROGRAMACION Y CALIBRACION





Empresa: POLIPLAST	Solicitante: WALDO ALBERTO CARRASCOS	Código QR: VHSA-0085	N. Orden: KAUF2184	Fecha: 11/07/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H35D-02	Horómetro: 23773.2	No. Económico: S/N	Capacidad: 3. 5 TN

OBSERVACIONES:

- FUGA EN GATO DE DIRECCION LADO IZQUIERDO
- UNA PEQUEÑA FUGA DE UNA MANGUERA DE BANCO
- LAS CUATROS LLANTAS MUY DESGASTADAS