



Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0226

N°. Orden: 2194

Fecha: 13/07/2023

Equipo: MITSUBISHI



Modelo: FG25NGLP

Serie: AF17D20661

Ubicación: CENTRAL

Capacidad: 2. 5 TN

## REEMPLAZO DE REPUESTO DE BANCO DE TRANSMISIÓN:





**Empresa:** DICONSA

**Solicitante:** ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

**Código QR:** VHSA-0226

**N°. Orden:** 2194

**Fecha:** 13/07/2023

**Equipo:** MITSUBISHI


**Modelo:** FG25NGLP

**Serie:** AF17D20661

**Ubicación:** CENTRAL

**Capacidad:** 2. 5 TN

## REEMPLAZO DE REPUESTO DE BANCO DE TRANSMISIÓN:





**Empresa:** DICONSA

**Solicitante:** ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

**Código QR:** VHSA-0226

**N°. Orden:** 2194

**Fecha:** 13/07/2023

**Equipo:** MITSUBISHI

**Modelo:** FG25NGLP

**Serie:** AF17D20661

**Ubicación:** CENTRAL

**Capacidad:** 2. 5 TN

## REEMPLAZO DE REPUESTO DE BANCO DE TRANSMISIÓN:





**Empresa:** DICONSA

**Solicitante:** ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

**Código QR:** VHSA-0226

**N°. Orden:** 2194

**Fecha:** 13/07/2023

**Equipo:** MITSUBISHI

**Modelo:** FG25NGLP


**Serie:** AF17D20661

**Ubicación:** CENTRAL

**Capacidad:** 2. 5 TN

## REEMPLAZO DE REPUESTO DE BANCO DE TRANSMISIÓN:

Reemplazo de sellos





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0226

N°. Orden: 2194

Fecha: 13/07/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25NGLP

Serie: AF17D20661

Ubicación: CENTRAL

Capacidad: 2. 5 TN

## REEMPLAZO DE REPUESTO DE BANCO DE TRANSMISIÓN:





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0226

N°. Orden: 2194

Fecha: 13/07/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25NGLP

Serie: AF17D20661

Ubicación: CENTRAL

Capacidad: 2. 5 TN

## REEMPLAZO DE REPUESTO DE BANCO DE TRANSMISIÓN:

