



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N°. Orden: KAUF2249

Fecha: 30/06/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

N°. Económico: 70021082

Horometro: 4789 HRS

MANGUERA DE MASTIL DAÑADA:

VERIFICACION Y DESMONTAJE DE MANGUERA DE MASTIL





VHSA-0119

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N°. Orden: KAUF2249

Fecha: 30/06/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

N°. Económico: 70021082

Horometro: 4789 HRS

MANGUERA DE MASTIL DAÑADA:

MONTAJE DE MANGUERAS NUEVAS DE MASTIL (2 PZAS)





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N°. Orden: KAUF2249

Fecha: 30/06/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

N°. Económico: 70021082

Horometro: 4789 HRS

MANGUERA DE MASTIL DAÑADA:

MONTAJE DE MANGUERAS NUEVAS DE MASTIL

