



VHSA-0077

Empresa: MADECO VHSA

Solicitante: CESAR ANTONIO PRADOS

Código QR: VHSA-0077

N°. Orden: KAUF2195

Fecha: 14/07/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG25HT-25

Serie: 51547A

Horometro: 1052 HRS

Capacidad: 2.5 TN

**NO FRENA CORRECTAMENTE, TIENE FUGA DE ACEITE AL ACELERAR TIRA ACEITE, (FUGA POR MANGUERA HIDRAULICA) :
REEMPLAZO DE MANGUERA DE MASTIL**





VHSA-0077

Empresa: MADECO VHSA

Solicitante: CESAR ANTONIO PRADOS

Código QR: VHSA-0077

N°. Orden: KAUF2195

Fecha: 14/07/2023

Equipo: KOMATSU



Modelo: FG25HT-25

Serie: 51547A

Horometro: 1052 HRS

Capacidad: 2.5 TN

**NO FRENA CORRECTAMENTE, TIENE FUGA DE ACEITE AL ACELERAR TIRA ACEITE, (FUGA POR MANGUERA HIDRAULICA) :
REEMPLAZO DE MANGUERA DE MASTIL**





VHSA-0077

Empresa: MADECO VHSA

Solicitante: CESAR ANTONIO PRADOS

Código QR: VHSA-0077

N°. Orden: KAUF2195

Fecha: 14/07/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG25HT-25

Serie: 51547A

Horometro: 1052 HRS

Capacidad: 2.5 TN

OBSERVACIONES:

- REQUIERE SERVICIO A FRENOS Y CAMBIO DE CILINDROS POR BALATAS Y KIT DE HERRAJES
- CAMBIO DE BOMBA DE FRENOS
- FALTAN 2 TUERCAS DELANTERAS DE AMBOS LADOS
- GRASERA DE EJE DE DIRECCION
- MANGUERAS DE LIQUIDOS SEGÚN LAS MUESTRAS