



Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA	Código QR: VHSA-0234	N°. Orden: 2200	Fecha: 14/07/2023	Ubicación: Tacotalpa
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25N	Serie: AT35A02711	Horómetro: 6081.4	Capacidad: 2.5 TN	

MANTENIMIENTO TIPO A: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR



MANTENIMIENTO TIPO A: CAMBIO DE ANTICONGELANTE





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA	Código QR: VHSA-0234	N°. Orden: 2200	Fecha: 14/07/2023	Ubicación: Tacotalpa
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25N	Serie: AT35A02711	Horómetro: 6081.4	Capacidad: 2.5 TN	

MANTENIMIENTO TIPO A: CAMBIO DE FILTRO DE MOTOR





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA	Código QR: VHSA-0234	N°. Orden: 2200	Fecha: 14/07/2023	Ubicación: Tacotalpa
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25N	Serie: AT35A02711	Horómetro: 6081.4	Capacidad: 2.5 TN	

MANTENIMIENTO TIPO A: CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA	Código QR: VHSA-0234	N°. Orden: 2200	Fecha: 14/07/2023	Ubicación: Tacotalpa
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25N	Serie: AT35A02711	Horómetro: 6081.4	Capacidad: 2. 5 TN	

MANTENIMIENTO TIPO A:
LUBRICADO DE CADENAS Y ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA	Código QR: VHSA-0234	N°. Orden: 2200	Fecha: 14/07/2023	Ubicación: Tacotalpa
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25N	Serie: AT35A02711	Horómetro: 6081.4	Capacidad: 2.5 TN	

MANTENIMIENTO TIPO A:

LUBRICADO DE CADENAS Y ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA	Código QR: VHSA-0234	N°. Orden: 2200	Fecha: 14/07/2023	Ubicación: Tacotalpa
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25N	Serie: AT35A02711	Horómetro: 6081.4	Capacidad: 2. 5 TN	

MANTENIMIENTO TIPO A:

LUBRICADO DE CADENAS Y ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA	Código QR: VHSA-0234	N°. Orden: 2200	Fecha: 14/07/2023	Ubicación: Tacotalpa
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25N	Serie: AT35A02711	Horómetro: 6081.4	Capacidad: 2.5 TN	

MANTENIMIENTO TIPO A:

LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA	Código QR: VHSA-0234	N°. Orden: 2200	Fecha: 14/07/2023	Ubicación: Tacotalpa
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25N	Serie: AT35A02711	Horómetro: 6081.4	Capacidad: 2.5 TN	

MANTENIMIENTO TIPO A: LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0234

N°. Orden: 2200

Fecha: 14/07/2023

Ubicación: Tacotalpa

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02711

Horómetro: 6081.4

Capacidad: 2.5 TN

MANTENIMIENTO TIPO A:

LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA	Código QR: VHSA-0234	N°. Orden: 2200	Fecha: 14/07/2023	Ubicación: Tacotalpa
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25N	Serie: AT35A02711	Horómetro: 6081.4	Capacidad: 2.5 TN	

MANTENIMIENTO TIPO A:

OBSERVACIONES:

LLANTAS TRASERAS MUY DESGASTADAS, NECESITA REEMPLAZO





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA	Código QR: VHSA-0234	N°. Orden: 2200	Fecha: 14/07/2023	Ubicación: Tacotalpa
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25N	Serie: AT35A02711	Horómetro: 6081.4	Capacidad: 2.5 TN	

MANTENIMIENTO TIPO A:

OBSERVACIONES:

REQUIERE CAMBIAR KIT DE REPUESTOS

