



Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0223

N°. Orden: 2212

Fecha: 17/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02561

Capacidad: 2. 5 TN



Ubicación: Chable

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A :

Cambio de filtro de aceite de motor

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A :**

Cambio de aceite de motor





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0223

N°. Orden: 2212

Fecha: 17/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N


Serie: AT35A02561

Capacidad: 2. 5 TN

Ubicación: Chable

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A :

Cambio de filtro de aire





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0223

N°. Orden: 2212

Fecha: 17/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02561

Capacidad: 2. 5 TN

Ubicación: Chable

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A :

Lavado a presión en general





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0223

N°. Orden: 2212

Fecha: 17/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02561

Capacidad: 2. 5 TN

Ubicación: Chable

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A :

Lavado a presión en general





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0223

N°. Orden: 2212

Fecha: 17/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02561

Capacidad: 2. 5 TN

Ubicación: Chable

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A :

Lavado a presión en general





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0223

N°. Orden: 2212

Fecha: 17/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02561

Capacidad: 2. 5 TN

Ubicación: Chable

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A :

Lubricación y engrasado en general





Empresa: DICONSA
Equipo: CATERPILLAR

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA
Modelo: GP25N


Código QR: VHSA-0223
Serie: AT35A02561

N°. Orden: 2212
Capacidad: 2. 5 TN

Fecha: 17/07/2023
Ubicación: Chable

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A :

Lubricación y engrasado en general





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0223

N°. Orden: 2212

Fecha: 17/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02561

Capacidad: 2. 5 TN

Ubicación: Chable

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A :

Observaciones:

No se pudo cambiar el anticongelante a causa de que el radiador tiene un fugado. Requiere un nuevo radiador.





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0223

N°. Orden: 2212

Fecha: 17/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02561

Capacidad: 2. 5 TN

Ubicación: Chable

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A :

Observaciones:

Presenta fisuras y desgajamiento.

Llanta desgastada

