



Empresa: FASTENAL

Solicitante: NORA CAMPOSECO BADILLO

Código QR: VHSA-0151

N°. Orden: KAUF2204

Fecha: 14/07/2023

Equipo: YALE

Modelo: GLC

Serie: 910V2204L

Horómetro: 09297 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS:

REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR .





VHSA-0151

Empresa: FASTENAL

Solicitante: NORA CAMPOSECO BADILLO

Código QR: VHSA-0151

N°. Orden: KAUF2204

Fecha: 14/07/2023

Equipo: YALE

Modelo: GLC

Serie: 910V2204L

Horómetro: 09297 HRS

**LE CUESTA ENCENDER Y CUANDO ENCIENDE TIENDE APAGARSE:
REEMPLAZO DE FILTRO DE MOTOR.**





VHSA-0151

Empresa: FASTENAL

Solicitante: NORA CAMPOSECO BADILLO

Código QR: VHSA-0151

N°. Orden: KAUF2204

Fecha: 14/07/2023

Equipo: YALE

Modelo: GLC

Serie: 910V2204L

Horómetro: 09297 HRS

**LE CUESTA ENCENDER Y CUANDO ENCIENDE TIENDE APAGARSE:
REEMPLAZO DE FILTRO DE MOTOR.**





Empresa: FASTENAL

Solicitante: NORA CAMPOSECO BADILLO

Código QR: VHSA-0151

N°. Orden: KAUF2204

Fecha: 14/07/2023


Equipo: YALE

Modelo: GLC

Serie: 910V2204L

Horómetro: 09297 HRS

**LE CUESTA ENCENDER Y CUANDO ENCIENDE TIENDE APAGARSE:
REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISION.**






VHSA-0151

Empresa: FASTENAL**Solicitante:** NORA CAMPOSECO BADILLO**Código QR:** VHSA-0151**N°. Orden:** KAUF2204**Fecha:** 14/07/2023**Equipo:** YALE**Modelo:** GLC**Serie:** 910V2204L**Horómetro:** 09297 HRS

**LE CUESTA ENCENDER Y CUANDO ENCIENDE TIENDE APAGARSE:
REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION.**





VHSA-0151

Empresa: FASTENAL

Solicitante: NORA CAMPOSECO BADILLO

Código QR: VHSA-0151

N°. Orden: KAUF2204

Fecha: 14/07/2023

Equipo: YALE

Modelo: GLC

Serie: 910V2204L

Horómetro: 09297 HRS

**LE CUESTA ENCENDER Y CUANDO ENCIENDE TIENDE APAGARSE:
REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE.**





Empresa: FASTENAL

Solicitante: NORA CAMPOSECO BADILLO

Código QR: VHSA-0151

N°. Orden: KAUF2204

Fecha: 14/07/2023

Equipo: YALE

Modelo: GLC

Serie: 910V2204L

Horómetro: 09297 HRS

**LE CUESTA ENCENDER Y CUANDO ENCIENDE TIENDE APAGARSE:
REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS.**





VHSA-0151

Empresa: FASTENAL

Solicitante: NORA CAMPOSECO BADILLO

Código QR: VHSA-0151

N°. Orden: KAUF2204

Fecha: 14/07/2023

Equipo: YALE

Modelo: GLC

Serie: 910V2204L

Horómetro: 09297 HRS

**LE CUESTA ENCENDER Y CUANDO ENCIENDE TIENDE APAGARSE:
REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR.**





VHSA-0151

Empresa: FASTENAL**Solicitante:** NORA CAMPOSECO BADILLO**Código QR:** VHSA-0151**N°. Orden:** KAUF2204**Fecha:** 14/07/2023**Equipo:** YALE**Modelo:** GLC**Serie:** 910V2204L**Horómetro:** 09297 HRS

**LE CUESTA ENCENDER Y CUANDO ENCIENDE TIENDE APAGARSE:
REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR.**





VHSA-0151

Empresa: FASTENAL

Solicitante: NORA CAMPOSECO BADILLO

Código QR: VHSA-0151

N°. Orden: KAUF2204

Fecha: 14/07/2023

Equipo: YALE

Modelo: GLC

Serie: 910V2204L

Horómetro: 09297 HRS

**LE CUESTA ENCENDER Y CUANDO ENCIENDE TIENDE APAGARSE:
REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE .**





VHSA-0151

Empresa: FASTENAL

Solicitante: NORA CAMPOSECO BADILLO

Código QR: VHSA-0151

N°. Orden: KAUF2204

Fecha: 14/07/2023

Equipo: YALE

Modelo: GLC

Serie: 910V2204L

Horómetro: 09297 HRS

**LE CUESTA ENCENDER Y CUANDO ENCIENDE TIENDE APAGARSE:
LAVADO A PRESION EN GENERAL .**





VHSA-0151

Empresa: FASTENAL

Solicitante: NORA CAMPOSECO BADILLO

Código QR: VHSA-0151

N°. Orden: KAUF2204

Fecha: 14/07/2023

Equipo: YALE

Modelo: GLC

Serie: 910V2204L

Horómetro: 09297 HRS

**LE CUESTA ENCENDER Y CUANDO ENCIENDE TIENDE APAGARSE:
LAVADO A PRESION EN GENERAL .**





Empresa: FASTENAL

Solicitante: NORA CAMPOSECO BADILLO

Código QR: VHSA-0151

N°. Orden: KAUF2204

Fecha: 14/07/2023

Equipo: YALE

Modelo: GLC

Serie: 910V2204L

Horómetro: 09297 HRS

**LE CUESTA ENCENDER Y CUANDO ENCIENDE TIENDE APAGARSE:
LUBRICACION DE CADENAS.**





Empresa: FASTENAL

Solicitante: NORA CAMPOSECO BADILLO

Código QR: VHSA-0151

N°. Orden: KAUF2204

Fecha: 14/07/2023

Equipo: YALE

Modelo: GLC

Serie: 910V2204L

Horómetro: 09297 HRS

**LE CUESTA ENCENDER Y CUANDO ENCIENDE TIENDE APAGARSE:
LUBRICACION DE CADENAS.**





Empresa: FASTENAL

Solicitante: NORA CAMPOSECO BADILLO

Código QR: VHSA-0151

N°. Orden: KAUF2204

Fecha: 14/07/2023

Equipo: YALE

Modelo: GLC

Serie: 910V2204L

Horómetro: 09297 HRS

OBSERVACIONES:

- SE REQUIERE LIMPIEZA DEL DEPOSITO DE FRENOS Y CALIBRACION DE FRENOS.