



Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0220

N° Orden: 2216

Fecha: 17/07/2023

Equipo: MIITSUBISHI


Modelo: FG25NGLP

Serie: AF17D20548

N° Económico: 19

Ubicación: TENOSIQUE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0220

N° Orden: 2216

Fecha: 17/07/2023

Equipo: MIITSUBISHI

Modelo: FG25NGLP

Serie: AF17D20548

N° Económico: 19

Ubicación: TENOSIQUE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0220

N°. Orden: 2216

Fecha: 17/07/2023

Equipo: MIITSUBISHI

Modelo: FG25NGLP

Serie: AF17D20548

N° Económico: 19

Ubicación: TENOSIQUE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0220

N°. Orden: 2216

Fecha: 17/07/2023

Equipo: MIITSUBISHI


Modelo: FG25NGLP

Serie: AF17D20548

N° Económico: 19

Ubicación: TENOSIQUE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: NIVELADO ACEITE DE TRANSMISIÓN



MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: CAMBIO DE ANTICONGELANTE





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0220

N° Orden: 2216

Fecha: 17/07/2023

Equipo: MIITSUBISHI


Modelo: FG25NGLP

Serie: AF17D20548

N° Económico: 19

Ubicación: TENOSIQUE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0220

N° Orden: 2216

Fecha: 17/07/2023

Equipo: MIITSUBISHI


Modelo: FG25NGLP

Serie: AF17D20548

N° Económico: 19

Ubicación: TENOSIQUE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0220

N°. Orden: 2216

Fecha: 17/07/2023

Equipo: MIITSUBISHI

Modelo: FG25NGLP


Serie: AF17D20548

N° Económico: 19

Ubicación: TENOSIQUE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A:

LUBRICADO DE CADENAS





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0220

N°. Orden: 2216

Fecha: 17/07/2023

Equipo: MIITSUBISHI

Modelo: FG25NGLP

Serie: AF17D20548

N° Económico: 19

Ubicación: TENOSIQUE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA	Código QR: VHSA-0220	Nº. Orden: 2216	Fecha: 17/07/2023
Equipo: MIITSUBISHI	Modelo: FG25NGLP	Serie: AF17D20548	Nº Económico: 19	Ubicación: TENOSIQUE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A:

OBSERVACIONES:

- *REQUIERE CAMBIO DE BUJÍAS*



MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A:

OBSERVACIONES:

- *ESPEJO LATERAL DERECHO QUEBRADO*





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA	Código QR: VHSA-0220	N°. Orden: 2216	Fecha: 17/07/2023
Equipo: MIITSUBISHI	Modelo: FG25NGLP	Serie: AF17D20548	N° Económico: 19	Ubicación: TENOSIQUE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A:

OBSERVACIONES:

- *REQUIER FAROS DELANTEROS*



MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A:

OBSERVACIONES:

- *MANGUERA Y POLEA PRESENTAN DAÑOS*





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA	Código QR: VHSA-0220	N°. Orden: 2216	Fecha: 17/07/2023
Equipo: MIITSUBISHI	Modelo: FG25NGLP	Serie: AF17D20548	N° Económico: 19	Ubicación: TENOSIQUE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A:

OBSERVACIONES:

- EXPULSA ANTICONGELANTE POR EL ESCAPE, REQUIERE JUNTA DE CABEZA





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA	Código QR: VHSA-0220	N°. Orden: 2216	Fecha: 17/07/2023
Equipo: MIITSUBISHI	Modelo: FG25NGLP	Serie: AF17D20548	N° Económico: 19	Ubicación: TENOSIQUE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A:

OBSERVACIONES:

- EXPULSA ANTICONGELANTE POR EL ESCAPE, REQUIERE JUNTA DE CABEZA

