



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0128

N°. Orden: KAUF2248

Fecha: 18/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 91739

N°. Económico: 70023255

Horometro: 7384.7 HRS

CLAXON NO FUNCIONA:

DESMONTAJE Y MONTAJE DE CLAXON





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0128

N°. Orden: KAUF2248

Fecha: 18/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 91739

N°. Económico: 70023255

Horometro: 7384.7 HRS

CLAXON NO FUNCIONA:

RECONEXION DE ARNES DE CLAXON





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0128

N°. Orden: KAUF2248

Fecha: 18/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 91739

N°. Económico: 70023255

Horometro: 7384.7 HRS

**CLAXON NO FUNCIONA:
EQUIPO QUEDA OPERATIVO**





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0128

N°. Orden: KAUF2248

Fecha: 18/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 91739

N°. Económico: 70023255

Horometro: 7384.7 HRS

OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE 2 ALMOADILLAS DE VOLANTE DE SEÑAL DE CLAXON