



Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0239

N°. Orden: 2220

Fecha: 17/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25

Serie: 5AM05994

Ubicación: VILLA ALDAMA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: CAMBIO DE FILTRO DE MOTOR



MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: NIVELADO DE FLUIDOS





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0239

N°. Orden: 2220

Fecha: 17/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25

Serie: 5AM05994

Ubicación: VILLA ALDAMA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: LUBRICADO DE CADENAS





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0239

N°. Orden: 2220

Fecha: 17/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25

Serie: 5AM05994

Ubicación: VILLA ALDAMA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: CAMBIO DE FILTRO DE MOTOR



MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0239

N°. Orden: 2220

Fecha: 17/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25

Serie: 5AM05994

Ubicación: VILLA ALDAMA

OBSERVACIONES:

- *Requiere reparar marcha.*
- *Fuga de aceite de motor.*
- *Torreta rota.*
- *Falla alarma de reversa.*
- *Faros fundidos.*