



Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0230

N°. Orden: 2209

Fecha: 20/07/2023


Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: 5AM06041

Ubicación: TULIPAN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: NIVELADO DE ACEITE HIDRÁULICO



MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0230

N°. Orden: 2209

Fecha: 20/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: 5AM06041

Ubicación: TULIPAN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: CAMBIO DE ANTICONGELANTE





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0230

N°. Orden: 2209

Fecha: 20/07/2023



Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: 5AM06041

Ubicación: TULIPAN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: NIVELADO DE LÍQUIDO DE FRENOS





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0230

N°. Orden: 2209

Fecha: 20/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: 5AM06041

Ubicación: TULIPAN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A:*OBSERVACIONES;**FUGA DE ANTICONGELANTE POR PANEL DE RADIADOR Y TUBO DE TOMA DE AGUA*