



Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0229

N°. Orden: 2207

Fecha: 20/07/2023

Equipo: TAILIFT


Modelo: GP25P5

Serie: FGA0B13303744

Ubicación: TULIPAN

Horómetro: 6386

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0229

N°. Orden: 2207

Fecha: 20/07/2023

Equipo: TAILIFT

Modelo: GP25P5

Serie: FGA0B13303744

Ubicación: TULIPAN

Horómetro: 6386

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: LUBRICADO DE CADENAS





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0229

N°. Orden: 2207

Fecha: 20/07/2023

Equipo: TAILIFT

Modelo: GP25P5

Serie: FGA0B13303744

Ubicación: TULIPAN

Horómetro: 6386

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0229

N°. Orden: 2207

Fecha: 20/07/2023

Equipo: TAILIFT

Modelo: GP25P5

Serie: FGA0B13303744

Ubicación: TULIPAN

Horómetro: 6386

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR



MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: CAMBIO DE ANTICONGELANTE





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0229

N°. Orden: 2207

Fecha: 20/07/2023

Equipo: TAILIFT


Modelo: GP25P5

Serie: FGA0B13303744

Ubicación: TULIPAN

Horómetro: 6386

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: REEMPLAZO DE FILTRO DE GAS





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0229

N°. Orden: 2207

Fecha: 20/07/2023

Equipo: TAILIFT

Modelo: GP25P5

Serie: FGA0B13303744

Ubicación: TULIPAN

Horómetro: 6386

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0229

N°. Orden: 2207

Fecha: 20/07/2023

Equipo: TAILIFT

Modelo: GP25P5

Serie: FGA0B13303744

Ubicación: TULIPAN

Horómetro: 6386

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: ENGRASADO EN GENERAL

