



Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0222

N°. Orden: 2210

Fecha: 24/07/23

Equipo: HYSTER



Modelo: H50XM

Serie: H177B503958

Ubicación: CHABLE

Horómetro: 3,250 H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0222

N°. Orden: 2210

Fecha: 24/07/23

Equipo: HYSTER

Modelo: H50XM

Serie: H177B503958

Ubicación: CHABLE

Horómetro: 3,250 H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: CAMBIO DE FILTRO DE GAS



MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0222

N°. Orden: 2210

Fecha: 24/07/23

Equipo: HYSTER

Modelo: H50XM

Serie: H177B503958

Ubicación: CHABLE

Horómetro: 3,250 H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: CAMBIO DE ANTICONGELANTE



MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: NIVELADO DE ACEITE HIDRAÚLICO





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0222

N°. Orden: 2210

Fecha: 24/07/23

Equipo: HYSTER

Modelo: H50XM

Serie: H177B503958

Ubicación: CHABLE

Horómetro: 3,250 H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA	Código QR: VHSA-0222	N°. Orden: 2210	Fecha: 24/07/23
Equipo: HYSTER	Modelo: H50XM	Serie: H177B503958	Ubicación: CHABLE	Horómetro: 3,250 H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: LAVADO EN GENERAL A PRESIÓN





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0222

N°. Orden: 2210

Fecha: 24/07/23

Equipo: HYSTER

Modelo: H50XM

Serie: H177B503958

Ubicación: CHABLE

Horómetro: 3,250 H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: LAVADO EN GENERAL A PRESIÓN





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0222

N°. Orden: 2210

Fecha: 24/07/23

Equipo: HYSTER


Modelo: H50XM

Serie: H177B503958

Ubicación: CHABLE

Horómetro: 3,250 H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0222

N°. Orden: 2210

Fecha: 24/07/23

Equipo: HYSTER

Modelo: H50XM

Serie: H177B503958

Ubicación: CHABLE

Horómetro: 3,250 H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: LUBRICADO DE CADENAS

