



VHSA-0120

Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N°. Orden: KAUF2263

Fecha: 21/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 17649

Horómetro: 23185 HRS

No. Eco: 70008678

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS. REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA-0120

Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N°. Orden: KAUF2263

Fecha: 21/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 17649

Horómetro: 23185 HRS

No. Eco: 70008678

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS.

REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA-0120

Empresa: CORONA**Solicitante:** AMAZONIA ALCOCER**Código QR:** VHSA-0120**N°. Orden:** KAUF2263**Fecha:** 21/07/2023**Equipo:** TOYOTA**Modelo:** 32-8FG25**Serie:** 17649**Horómetro:** 23185 HRS**No. Eco:** 70008678

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS.

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





VHSA-0120

Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N°. Orden: KAUF2263

Fecha: 21/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25


Serie: 17649

Horómetro: 23185 HRS

No. Eco: 70008678

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS.

REEMPLAZO DE BUJIAS





VHSA-0120

Empresa: CORONA**Solicitante:** AMAZONIA ALCOCER**Código QR:** VHSA-0120**N°. Orden:** KAUF2263**Fecha:** 21/07/2023**Equipo:** TOYOTA**Modelo:** 32-8FG25**Serie:** 17649**Horómetro:** 23185 HRS**No. Eco:** 70008678

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS.

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION





VHSA-0120

Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N°. Orden: KAUF2263

Fecha: 21/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 17649

Horómetro: 23185 HRS

No. Eco: 70008678

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS.

REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISION





VHSA-0120

Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N°. Orden: KAUF2263

Fecha: 21/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 17649

Horómetro: 23185 HRS

No. Eco: 70008678

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS. REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





VHSA-0120

Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N°. Orden: KAUF2263

Fecha: 21/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 17649

Horómetro: 23185 HRS

No. Eco: 70008678

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS. REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





VHSA-0120

Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N°. Orden: KAUF2263

Fecha: 21/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 17649

Horómetro: 23185 HRS

No. Eco: 70008678

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS. REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





VHSA-0120

Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N°. Orden: KAUF2263

Fecha: 21/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 17649

Horómetro: 23185 HRS

No. Eco: 70008678

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS. LAVADO EN GENERAL





VHSA-0120

Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N°. Orden: KAUF2263

Fecha: 21/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 17649

Horómetro: 23185 HRS

No. Eco: 70008678

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS. ENGRASADO EN GENERAL





VHSA-0120

Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N°. Orden: KAUF2263

Fecha: 21/07/2023

Equipo: TOYOTA


Modelo: 32-8FG25

Serie: 17649

Horómetro: 23185 HRS

No. Eco: 70008678

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS. LUBRICACION DE CADENA





VHSA-0120

Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N°. Orden: KAUF2263

Fecha: 21/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 17649

Horómetro: 23185 HRS

No. Eco: 70008678

OBSERVACIONES:

- DISTRIBUIDOR ROTO
- FUGA EXCESIVA EN EL DIFERENCIAL

