



Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0122

N°. Orden: KAUF2264

Fecha: 21/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91688

Horómetro: 7092 HRS

No. Eco: 70023391

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS. REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0122

N°. Orden: KAUF2264

Fecha: 21/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25


Serie: 91688

Horómetro: 7092 HRS

No. Eco: 70023391

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS.

REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0122

N°. Orden: KAUF2264

Fecha: 21/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91688

Horómetro: 7092 HRS

No. Eco: 70023391

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS.

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





VHSA-0122

Empresa: CORONA**Solicitante:** AMAZONIA ALCOCER**Código QR:** VHSA-0122**N°. Orden:** KAUF2264**Fecha:** 21/07/2023**Equipo:** TOYOTA**Modelo:** 32-8FG25**Serie:** 91688**Horómetro:** 7092 HRS**No. Eco:** 70023391

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS.

REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0122

N°. Orden: KAUF2264

Fecha: 21/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91688

Horómetro: 7092 HRS

No. Eco: 70023391

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS. REEMPLAZO DE FILTRO DE ACITE DE TRANSMISION





VHSA-0122

Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0122	N°. Orden: KAUF2264	Fecha: 21/07/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 32-8FG25	Serie: 91688	Horómetro: 7092 HRS	No. Eco: 70023391

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS. REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISION





Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0122

N°. Orden: KAUF2264

Fecha: 21/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91688

Horómetro: 7092 HRS

No. Eco: 70023391

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS. REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0122

N°. Orden: KAUF2264

Fecha: 21/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91688

Horómetro: 7092 HRS

No. Eco: 70023391

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS.

REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0122

N°. Orden: KAUF2264

Fecha: 21/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91688

Horómetro: 7092 HRS

No. Eco: 70023391

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS. REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0122

N° Orden: KAUF2264

Fecha: 21/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91688

Horómetro: 7092 HRS

No. Eco: 70023391

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS.

LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0122

N°. Orden: KAUF2264

Fecha: 21/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25

Serie: 91688

Horómetro: 7092 HRS

No. Eco: 70023391

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS.

ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0122

N°. Orden: KAUF2264

Fecha: 21/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 32-8FG25


Serie: 91688

Horómetro: 7092 HRS

No. Eco: 70023391

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS.

LUBRICACION DE CADENAS





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0122	N°. Orden: KAUF2264	Fecha: 21/07/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 32-8FG25	Serie: 91688	Horómetro: 7092 HRS	No. Eco: 70023391

OBSERVACIONES:

- FUGA DE ACEITE HIDRAULICO EN EL CILINDRO DE DIRECCION