



Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0234

N°. Orden: 2230

Fecha: 20/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02711

Ubicación: TACOTALPA

Horómetro: 6093

SERVICIOS CORRECTIVOS:

REEMPLAZO DE RADIADOR





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0234

N°. Orden: 2230

Fecha: 20/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02711

Ubicación: TACOTALPA

Horómetro: 6093

SERVICIOS CORRECTIVOS:

REEEMPLAZO JUEGOS DE SELLOS DE LEVANTE CENTRAL





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0234

N°. Orden: 2230

Fecha: 20/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N


Serie: AT35A02711

Ubicación: TACOTALPA

Horómetro: 6093

SERVICIOS CORRECTIVOS:

REEMPLAZO DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0234

N°. Orden: 2230

Fecha: 20/07/2023




Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02711

Ubicación: TACOTALPA

Horómetro: 6093

SERVICIOS CORRECTIVOS:**REEMPLAZO DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN**



Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0234

N°. Orden: 2230

Fecha: 20/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02711

Ubicación: TACOTALPA

Horómetro: 6093

SERVICIOS CORRECTIVOS:

REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0234

N°. Orden: 2230

Fecha: 20/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02711

Ubicación: TACOTALPA

Horómetro: 6093

SERVICIOS CORRECTIVOS:

REEMPLAZO LLANTAS TRASERAS





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0234

N°. Orden: 2230

Fecha: 20/07/2023

Equipo: CATERPILLAR





Modelo: GP25N

Serie: AT35A02711

Ubicación: TACOTALPA

Horómetro: 6093

SERVICIOS CORRECTIVOS: REEMPLAZO LLANTAS TRASERAS





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0234

N°. Orden: 2230

Fecha: 20/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02711

Ubicación: TACOTALPA

Horómetro: 6093

SERVICIOS CORRECTIVOS:

REEMPLAZO LLANTAS TRASERAS





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0234

N°. Orden: 2230

Fecha: 20/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N



Serie: AT35A02711

Ubicación: TACOTALPA

Horómetro: 6093

SERVICIOS CORRECTIVOS:

REEMPLAZO DE BOMBA DE GASOLINA





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0234

N°. Orden: 2230

Fecha: 20/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02711

Ubicación: TACOTALPA

Horómetro: 6093

SERVICIOS CORRECTIVOS:

REEMPLAZO DE BOMBA DE GASOLINA





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0234

N°. Orden: 2230

Fecha: 20/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02711

Ubicación: TACOTALPA

Horómetro: 6093

SERVICIOS CORRECTIVOS:

REEMPLAZO DE BOMBA DE GASOLINA





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0234

N°. Orden: 2230

Fecha: 20/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02711

Ubicación: TACOTALPA

Horómetro: 6093

SERVICIOS CORRECTIVOS:

OBSERVACIONES:

No se lavó porque no estaba el jefe de bodega para su observación, quedó pendiente.





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0234

N°. Orden: 2230

Fecha: 20/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02711

Ubicación: TACOTALPA

Horómetro: 6093

SERVICIOS CORRECTIVOS:**OBSERVACIONES:**

*Insumos entregados en
vigilancia.*

*No se arrancó porque no había
personal que proporcionara
gasolina limpia para arrancar y
hacer pruebas, se le comentó al
operador.*

