



Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N°. Orden: KAUF/S/N

Fecha: 09/06/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J0332

Horómetro: 4856.6 HRS

No. Eco: 70021082

FUGA DE ACEITE HIDRAULICO POR MANGUERA DE PRECION DE MASTIL. DESMONTAJE DE MANGUERA PARA REEMPLAZO





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0119	N°. Orden: KAUF/S/N	Fecha: 09/06/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H45T-02	Serie: H2X394J0332	Horómetro: 4856.6 HRS	No. Eco: 70021082

FUGA DE ACEITE HIDRAULICO POR MANGUERA DE PRECION DE MASTIL. DESMONTAJE DE MANGUERA PARA REEMPLAZO





Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N°. Orden: KAUF5/N

Fecha: 09/06/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J0332

Horómetro: 4856.6 HRS

No. Eco: 70021082

FUGA DE ACEITE HIDRAULICO POR MANGUERA DE PRECION DE MASTIL. MONTAJE DE MANGUERA NUEVA





Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N°. Orden: KAUF5/N

Fecha: 09/06/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J0332

Horómetro: 4856.6 HRS

No. Eco: 70021082

FUGA DE ACEITE HIDRAULICO POR MANGUERA DE PRECION DE MASTIL. MONTAJE DE MANGUERA NUEVA





Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N°. Orden: KAUF/S/N

Fecha: 09/06/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J0332

Horómetro: 4856.6 HRS

No. Eco: 70021082

FUGA DE ACEITE HIDRAULICO POR MANGUERA DE PRECION DE MASTIL. MONTAJE DE MANGUERA NUEVA

