



Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0233

N°. Orden: 2231

Fecha: 20/07/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25NGLP

Serie: AF17D20433

N° Económico: 17

Ubicación: TACOTALPA

SERVICIOS CORRECTIVOS:

REEMPLAZO DE BOMBA DE GASOLINA





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0233

N°. Orden: 2231

Fecha: 20/07/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25NGLP

Serie: AF17D20433

N° Económico: 17

Ubicación: TACOTALPA

SERVICIOS CORRECTIVOS:

REEMPLAZO DE BOMBA DE GASOLINA





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0233

N°. Orden: 2231

Fecha: 20/07/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25NGLP

Serie: AF17D20433

N° Económico: 17

Ubicación: TACOTALPA

SERVICIOS CORRECTIVOS:

REEMPLAZO DE BOMBA DE GASOLINA





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0233

N°. Orden: 2231

Fecha: 20/07/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25NGLP

Serie: AF17D20433

N° Económico: 17

Ubicación: TACOTALPA

SERVICIOS CORRECTIVOS:

DRENADO Y LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA	Código QR: VHSA-0233	N°. Orden: 2231	Fecha: 20/07/2023
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25NGLP	Serie: AF17D20433	N° Económico: 17	Ubicación: TACOTALPA

SERVICIOS CORRECTIVOS:

OBSERVACIONES:

SE DIAGNOSTICA DAÑO EN MOTOR POR CONTAMINACIÓN CON AGUA EN CILINDRO 2 Y 3 MOTOR AMARRADO, SE FUERZA AL GIRAR.