



Empresa: MONTACARGAS GALERIAS **Solicitante:** LIC. JUDYTH MARTINEZ

Código QR: VHSA-0026

N°. Orden: KAUF2274

Fecha: 25/07/2023

Equipo: NISSAN

Modelo: MAP1F2A25LV

Serie: 9U22255

Horómetro: 13567.1HRS

No. Eco: S/N

REPARACION DE BOMBA DE AGUA Y BANDA DE ALTERNADOR.

REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR.





Empresa: MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante: LIC. JUDYTH MARTINEZ	Código QR: VHSA-0026	N°. Orden: KAUF2274	Fecha: 25/07/2023
Equipo: NISSAN	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: 9U22255	Horómetro: 13567.1HRS	No. Eco: S/N

REPARACION DE BOMBA DE AGUA Y BANDA DE ALTERNADOR.

REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR.





Empresa: MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante: LIC. JUDYTH MARTINEZ	Código QR: VHSA-0026	N°. Orden: KAUF2274	Fecha: 25/07/2023
Equipo: NISSAN	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: 9U22255	Horómetro: 13567.1HRS	No. Eco: S/N

REPARACION DE BOMBA DE AGUA Y BANDA DE ALTERNADOR.

REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR.





Empresa: MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante: LIC. JUDYTH MARTINEZ	Código QR: VHSA-0026	N°. Orden: KAUF2274	Fecha: 25/07/2023
Equipo: NISSAN	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: 9U22255	Horómetro: 13567.1HRS	No. Eco: S/N

REPARACION DE BOMBA DE AGUA Y BANDA DE ALTERNADOR.

REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA.





VHSA - 0026

Empresa: MONTACARGAS GALERIAS**Solicitante:** LIC. JUDYTH MARTINEZ**Código QR:** VHSA-0026**N°. Orden:** KAUF2274**Fecha:** 25/07/2023**Equipo:** NISSAN**Modelo:** MAP1F2A25LV**Serie:** 9U22255**Horómetro:** 13567.1HRS**No. Eco:** S/N

REPARACION DE BOMBA DE AGUA Y BANDA DE ALTERNADOR.

REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA.



**Empresa:** MONTACARGAS GALERIAS**Solicitante:** LIC. JUDYTH MARTINEZ**Código QR:** VHSA-0026**N°. Orden:** KAUF2274**Fecha:** 25/07/2023**Equipo:** NISSAN**Modelo:** MAP1F2A25LV**Serie:** 9U22255**Horómetro:** 13567.1HRS**No. Eco:** S/N

REPARACION DE BOMBA DE AGUA Y BANDA DE ALTERNADOR.

REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA.





Empresa: MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante: LIC. JUDYTH MARTINEZ	Código QR: VHSA-0026	N°. Orden: KAUF2274	Fecha: 25/07/2023
Equipo: NISSAN	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: 9U22255	Horómetro: 13558.7 HRS	No. Eco: S/N

**REPARACION DE BOMBA DE AGUA Y BANDA DE ALTERNADOR.
REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE.**





Empresa: MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante: LIC. JUDYTH MARTINEZ	Código QR: VHSA-0026	N°. Orden: KAUF2274	Fecha: 25/07/2023
Equipo: NISSAN	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: 9U22255	Horómetro: 13558.7 HRS	No. Eco: S/N

OBSERVACIONES:

- REQUIERE SERVICIO DE FRENOS
- REQUIERE REVISION DE BALATAS Y LIMPIEZA DE LA MISMA.
- LLAVIN SE GIRA (YA ESTABA PEDIDO PARA CAMBIO)
- REQUIERE CAMBIO DE 2 MANGUERAS DE MASTIL DE ALTA PRESION