



Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0236

N°. Orden: 2256

Fecha: 21/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02638

Ubicación: CHONTALPA

MANTENIMIENTO TIPO A: INSTALACIÓN DE MARCHA NUEVA



MANTENIMIENTO TIPO A: REEMPLAZO DE MANGUERA DE CAJA DE VÁLVULAS





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0236

N°. Orden: 2256

Fecha: 21/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02638

Ubicación: CHONTALPA

MANTENIMIENTO TIPO A: REEMPLAZO DE BOMBA DE FRENO





Empresa: DICONSA
Equipo: CATERPILLAR

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA
Modelo: GP25N

Código QR: VHSA-0236
Serie: AT35A02638

N°. Orden: 2256
Ubicación: CHONTALPA

Fecha: 21/07/2023

MANTENIMIENTO TIPO A: REEMPLAZO DE SWITCH DE ARRANQUE





Empresa: DICONSA
Equipo: CATERPILLAR

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA
Modelo: GP25N

Código QR: VHSA-0236
Serie: AT35A02638

N°. Orden: 2256
Ubicación: CHONTALPA

Fecha: 21/07/2023

MANTENIMIENTO TIPO A: REEMPLAZO DE SWITCH DE ARRANQUE





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0236

N°. Orden: 2256

Fecha: 21/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02638

Ubicación: CHONTALPA

MANTENIMIENTO TIPO A:**OBSERVACIONES:****SE CAMBIÓ EL FILTRO DE GASOLINA PENDIENTE**