



Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0223

N°. Orden: 2267

Fecha: 24/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02561

Ubicación: CHONTALPA

SERVICIOS CORRECTIVOS:

REEMPLAZO TAPA LATERAL AL RADIADOR





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0223

N°. Orden: 2267

Fecha: 24/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02561

Ubicación: CHONTALPA

SERVICIOS CORRECTIVOS:

REEMPLAZO TAPA LATERAL AL RADIADOR





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0223

N°. Orden: 2267

Fecha: 24/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02561

Ubicación: CHONTALPA

SERVICIOS CORRECTIVOS:

REEMPLAZO TAPA LATERAL AL RADIADOR





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0223

N°. Orden: 2267

Fecha: 24/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02561

Ubicación: CHONTALPA

SERVICIOS CORRECTIVOS: CAMBIO DE TAPA DE RADIADOR



SERVICIOS CORRECTIVOS: NIVELADO DE ANTICONGELANTE





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0223

N°. Orden: 2267

Fecha: 24/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02561

Ubicación: CHONTALPA

SERVICIOS CORRECTIVOS:

FABRICACIÓN DE CONEXIÓN DE ENFRIADOR DE ACEITE





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0223

N°. Orden: 2267

Fecha: 24/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02561

Ubicación: CHONTALPA

SERVICIOS CORRECTIVOS:

OBSERVACIONES:

REQUIERE CAMBIO DE
LLANTAS TRASERAS

CAMBIO DE KIT DE SELLOS DE
CILINDRO CENTRAL

