



Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0236

N°. Orden: 2275

Fecha: 25/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A20638

Ubicación: CHONTALPA

Horómetro: 5098H

SERVICIOS CORRECTIVOS:

REEMPLAZO CILINDRO DE FRENOS





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0236

N°. Orden: 2275

Fecha: 25/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A20638

Ubicación: CHONTALPA

Horómetro: 5098H

SERVICIOS CORRECTIVOS: REEMPLAZO CILINDRO DE FRENOS





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0236

N°. Orden: 2275

Fecha: 25/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A20638

Ubicación: CHONTALPA

Horómetro: 5098H

SERVICIOS CORRECTIVOS: REEMPLAZO DE BALATAS





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0236

N°. Orden: 2275

Fecha: 25/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A20638

Ubicación: CHONTALPA

Horómetro: 5098H

SERVICIOS CORRECTIVOS: REEMPLAZO DE BALATAS





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0236

N°. Orden: 2275

Fecha: 25/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A20638

Ubicación: CHONTALPA

Horómetro: 5098H

SERVICIOS CORRECTIVOS:**REEMPLAZO DE RETENES DE RUEDAS**



Empresa: DICONSA
Equipo: CATERPILLAR

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA
Modelo: GP25N

Código QR: VHSA-0236
Serie: AT35A20638

N°. Orden: 2275
Ubicación: CHONTALPA

Fecha: 25/07/2023
Horómetro: 5098H

SERVICIOS CORRECTIVOS: LUBRICACIÓN DE BALEROS

