



VHSA-0135

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N°. Orden: KAUF2245

Fecha: 19/07/2023

Equipo: TOYOTA



Modelo: 8FG45

Serie: 8FG50-20100

N°. Económico: 70023967

Horómetro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS: REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA-0135

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N°. Orden: KAUF2245

Fecha: 19/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 8FG50-20100

N°. Económico: 70023967

Horómetro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS: REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA-0135

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N°. Orden: KAUF2245

Fecha: 19/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 8FG50-20100

N°. Económico: 70023967

Horómetro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N°. Orden: KAUF2245

Fecha: 19/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 8FG50-20100

N°. Económico: 70023967

Horómetro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS: REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N°. Orden: KAUF2245

Fecha: 19/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 8FG50-20100

N°. Económico: 70023967

Horómetro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS: REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISION





VHSA-0135

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N°. Orden: KAUF2245

Fecha: 19/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 8FG50-20100

N°. Económico: 70023967

Horómetro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS: REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION





VHSA-0135

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N°. Orden: KAUF2245

Fecha: 19/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 8FG50-20100

N°. Económico: 70023967

Horómetro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1000 HRS: BANDA DE ALTERNADOR.

