



Empresa: COMPRESO

Solicitante: OSWALDO PALOMO

Código QR: VHSA-0117

N°. Orden: KAUF2277

Fecha: 15/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: 8FG25GP30


Serie: 7AM01822

Horómetro: 000203 HRS

No. Eco: S/N

FUGA DE ACEITE TRANSMISION.

SE REPARA FUGA DE ACEITE TRANSMISION POR CAUSA DE MANGUERA DESAJUSTADA.





VHSA-0117

Empresa: COMPRESO

Solicitante: OSWALDO PALOMO

Código QR: VHSA-0117

N°. Orden: KAUF2277

Fecha: 15/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: 8FG25GP30

Serie: 7AM01822

Horómetro: 000203 HRS

No. Eco: S/N

FUGA DE ACEITE TRANSMISION.

SE REPARA FUGA DE ACEITE TRANSMISION POR CAUSA DE MANGUERA DESAJUSTADA.





Empresa: COMPRESO

Solicitante: OSWALDO PALOMO

Código QR: VHSA-0117

N°. Orden: KAUF2277

Fecha: 15/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: 8FG25GP30

Serie: 7AM01822

Horómetro: 000203 HRS

No. Eco: S/N

OBSERVACIONES.

- SE OBSERVA PEQUEÑA FUGA DE ACEITE HIDRAULICO EN EL BASTAGO DEL GATO DE DIRECCION "RETEN DE BASTAGO"
- SE OBSERVA FUGA MINIMA DE ACEITE DE MOTOR POR RETEN DE CIGÜEÑAL FRONTAL.