



Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0234

N°. Orden: 2270

Fecha: 24/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02711

Ubicación: TACOTALPA

N° Económico:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REEMPLAZO DE MARCHA

REVISIÓN DE LÍNEAS DE COMBUSTIBLE, ENCONTRADO FALLA EN LA BOMBA DE COMBUSTIBLE





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0234

N°. Orden: 2270

Fecha: 24/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02711

Ubicación: TACOTALPA

N° Económico:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REEMPLAZO DE MARCHA

REVISIÓN DE LÍNEAS DE COMBUSTIBLE, ENCONTRADO FALLA EN LA BOMBA DE COMBUSTIBLE





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0234

N°. Orden: 2270

Fecha: 24/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02711

Ubicación: TACOTALPA

N° Económico:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REEMPLAZO DE MARCHA

OBSERVACIONES:

FUGA EN MANGUERAS HIDRAÚLICAS DE DESPLAZADOR

SISTEMA DE LEVANTAMIENTO DESINCRONIZADO, (MÁSTIL).