



VHSA - 0084

Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ **Solicitante:** ING. JUAN CARLOS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0084

N°. Orden: KAUF2312 **Fecha:** 01/08/2023


Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232567

Horómetro: 103872 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 12500 HRS. REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA - 0084

Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ **Solicitante:** ING. JUAN CARLOS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0084

N°. Orden: KAUF2312

Fecha: 01/08/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232567

Horómetro: 103872 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1250 HRS. REEMPLAZO DE FILTRO DE MOTOR





VHSA - 0084

Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ **Solicitante:** ING. JUAN CARLOS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0084

N°. Orden: KAUF2312 **Fecha:** 01/08/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232567

Horómetro: 103872 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1250 HRS.

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





VHSA - 0084

Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ **Solicitante:** ING. JUAN CARLOS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0084

N°. Orden: KAUF2312 **Fecha:** 01/08/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232567

Horómetro: 103872 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS. REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





VHSA - 0084

Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ **Solicitante:** ING. JUAN CARLOS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0084

N°. Orden: KAUF2312 **Fecha:** 01/08/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232567

Horómetro: 103872 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1250 HRS.. LAVADO A PRESION





VHSA - 0084

Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ **Solicitante:** ING. JUAN CARLOS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0084

N°. Orden: KAUF2312

Fecha: 01/08/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232567

Horómetro: 103872 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1250 HRS..

LAVADO A PRESION





VHSA - 0084

Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ **Solicitante:** ING. JUAN CARLOS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0084

N°. Orden: KAUF2312

Fecha: 01/08/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232567

Horómetro: 103872 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1250 HRS.. LAVADO A PRESION





VHSA - 0084

Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ **Solicitante:** ING. JUAN CARLOS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0084

N°. Orden: KAUF2312 **Fecha:** 01/08/2023

Equipo: KOMATSU


Modelo: FG30HT-16

Serie: A232567

Horómetro: 103872 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1250 HRS..

ENGRASADO EN GENERAL





VHSA - 0084

Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ **Solicitante:** ING. JUAN CARLOS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0084

N°. Orden: KAUF2312 **Fecha:** 01/08/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232567

Horómetro: 103872 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1250 HRS. LUBRICACION DE CADENAS





VHSA - 0084

Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ **Solicitante:** ING. JUAN CARLOS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0084

N°. Orden: KAUF2312 **Fecha:** 01/08/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232567

Horómetro: 103872 HRS

OBSERVACIONES.

- SE LE COLOCA AABRAZADERA DE MANGUERA DE ENFRIADOR DE CAJA DE VELOCIDAD
- EJE DE DIRECCION DE LADO DERECHO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.
- EQUIPO PRESENTA FALLA DE BALEROS DE EJE Y ARANDELAS DE AJUSTE

