



Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ **Solicitante:** ING. JUAN CARLOS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0091

N°. Orden: KAUF2036 **Fecha:** 01/08/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232566

Horómetro: 9688.6 HRS

REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCION.





VHSA - 0091

Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ **Solicitante:** ING. JUAN CARLOS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0091

N°. Orden: KAUF2036 **Fecha:** 01/08/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232566

Horómetro: 9688.6 HRS

REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCION.





DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA - 0091

Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ **Solicitante:** ING. JUAN CARLOS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0091

N°. Orden: KAUF2036 **Fecha:** 01/08/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232566

Horómetro: 9688.6 HRS

OBSERVACION

- ANILLOS DE RIN DESAJUSTADOS Y RECHINAN.